

Městský úřad Uherský Brod
Odbor životního prostředí
Bc. Ludmila Dlapová
Masarykovo náměstí 100
688 17 UHERSKÝ BROD

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
OZP/2003/19-2
OZP/2003/19/DI
6.11.2019

NAŠE ZNAČKA
PM-49262/2019/5203/Pav

VYŘIZUJE
Ing. Aleria Pavelková
+420 541 637 243
pavelkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
13.11.2019

Stavební úprava ČOV Hostětín – Oznámení o zahájení společného řízení

(k. ú. Hostětín; ORP Uherský Brod; kraj Zlínský; HP 4-13-01-0871)

Zpracovatel oznámení: Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Bc. Ludmila Dlapová,
11/2019

Charakteristika akce:

Dne 7.11.2019 nám bylo předloženo oznámení o zahájení společného řízení k záměru „Stavební úprava ČOV Hostětín“, parc. č. 346, 347 k.ú. Hostětín.

K předmětnému záměru jsme se vyjádřili pod zn.: PM-2752/2019/5203/Pav, ze dne 21.2.2019 a dále stanoviskem zn.: PM-13637/2019/5203/Pav, ze dne 15.4.2019, které je i nadále v platnosti.

Vzhledem k tomu, že nenastaly nové skutečnosti ani nám nebyly předloženy nové podklady, nadále trváme na našich předešlých vyjádřeních k předmětnému záměru.

Příslušným správcem VT Kolelač je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště (Moravní nám.766, 686 11 Uherské Hradiště).

Vodní tok Kolelač je **součástí vodního útvaru Olšava od pramene po Luhačovický potok**, ID VÚ: MOV_1300. *Stav chemický: nedosažení dobrého stavu, nevyhovující chemické látky: nikl, rtuť.*

Stav ekologický: střední potenciál. Nevyhovující biologické složky: makrozoobentos. Nevyhovující fyzikálně-chemické složky: Pcelk.

Vodní tok Kolelač je hlavním přítokem vodárenské nádrže Bojkovice, která je významným zdrojem pitné vody v regionu.

Sdělení správce povodí:

Se stavebními úpravami na ČOV, dle nám předložené PD (zpracovatel PD: JAMlprojekt, Ing. Jaroslav Kršňák, Praha, PD k ÚR + SP z 10/2018, doplnění PD z 5.3.2019), **nesouhlasíme.**

Naše předchozí vyjádření zasíláme přílohou.

Z našeho pohledu je nutné, před tím než bude Obec investovat finanční prostředky do stavebních úprav čistírny, oddělit z nátoky na ČOV v maximální možné míře balastní vody. Na jednání v roce 2017, které se

uskutečnilo na obecním úřadu v Hostětíně, bylo dohodnuto oddělit alespoň část nátok balastních vod. Do dnešního dne, dle našich dostupných informací, se tak nestalo.

Preferujeme, aby případné stavební úpravy na ČOV byly odsunuty až po úpravě kanalizační sítě, anebo alespoň probíhaly v souběhu s úpravami na kanalizaci.

Dále znovu uvádíme: VN Bojkovice je podle PRVK ZLK zdrojem vody pro Skupinový vodovod Uherské Hradiště-Uherský Brod-Bojkovice. Podle sdělení provozovatele úpravny vody a vodovodu v Bojkovicích je tento vodní zdroj pro zásobování města Bojkovic nahraditelný pouze krátkodobě.

Povodí Moravy, s.p. pro zlepšení jakosti vody ve VN Bojkovice dlouhodobě připravuje odstranění nánosů. Bude se jednat o složitou a velice nákladnou akci. **Jedná se však o odstraňování následků a ne příčin zhoršené jakosti vody ve VN Bojkovice.** Pro dlouhodobé zlepšení jakosti vody ve VN Bojkovice je nezbytné maximálně omezit vstup znečištění z povodí do vodního prostředí a na základě dlouhodobého podrobného monitoringu se prokázalo, že hlavním zdrojem znečištění VN Bojkovice je obec Hostětín. Proto je potřebné řešit eliminaci jejího značně nepříznivého vlivu na jakost vody komplexně, tzn.:

1. nezbytné úpravy na stokové síti (maximálně omezit nátok balastních vod do kanalizace).

2. Teprve potom dimenzovat ČOV na co nejúčinnější odstraňování znečištění z odpadní vody, aby byly splněny imisní limity pro povodí vodárenské nádrže.

Záměr obce Hostětín revitalizovat stávající ČOV nepovažujeme za optimální řešení, neboť projektová dokumentace nás nepřesvědčila, že se jedná o optimální řešení, které přispěje ke zlepšení kvality vody ve vodním toku Kolečáč.

Z hlediska ochrany vod lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru jako celku, ale zbytkové znečištění výrazně ovlivní kvalitu vody ve vodárenské nádrži Bojkovice. Vzhledem ke skutečnosti, že vodárenská nádrž Bojkovice zásobuje cca 19 500 obyvatel pitnou vodou ve východní části bývalého okresu Uh. Hradiště v lokalitách Bojkovice až Uherský Brod, je celospolečenským zájmem udržet kvalitu vody v maximální míře v co nejlepším stavu.

To vše, výše uvedeno, je nezbytné i s ohledem na prohlubující se dopady klimatické změny a hrozící nedostatek vody.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

elektronicky podepsáno

Příloha

2x vyjádření PM, s.p.